



بلدية خان يونس

2d · 🌐



📸 صور|| جهود متواصلة من فرق الطوارئ في بلدية خان يونس جنوبي محافظات غزة، لتنفيذ المعالجات الأولية للحد من إنتشار المكاره الصحية وطفح المياه العادمة في الشوارع، والناجمة عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للخطوط الناقلة للصرف الصحي والبنية التحتية في شوارع خان يونس. 🙌
الصور المرفقة أثناء الكشف عن مناهل الصرف الصحي وتنظيفها في منطقة شارع "السكة" حيث تم كسح (14) منهل وتوريد (5) أسقف مناهل و(6) حلقات و(9) أغطية لاجلغلق المناهل في المنطقة المذكورة.
مستمرون معكم
لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس



👍❤️ 69

3 comments

👍 Like

💬 Comment

🔗 Copy

➦ Share



Most relevant ▼