



بلدية خان يونس

6d · 🌐



📸 صور|| مواصلة أعمال الكشف عن مناهل وخطوط الصرف الصحي المتضررة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، لإصلاحها للتخفيف من حدة الكارثة الصحية جراء طفح مياه المجاري في الشوارع.
👉 جهود فرق الطوارئ في بلدية خان يونس لإصلاح خطوط ومناهل الصرف الصحي المتضررة في محيط "دوار السنية" وسط المدينة.
لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس

