



بلدية خان يونس

2d · 🌐



📷 صور|| (إصلاح خط ناقل رئيسي للصرف الصحي في خان يونس).. تمكنت طواقم الطوارئ في بلدية خان يونس جنوبي محافظات غزة من إصلاح خط صرف صحي رئيسي والواقع في شارع (شبير) بمركز المدينة، حيث تعرض لتدمير جراء استهداف الاحتلال مؤخرًا، علمًا بأن الخط المذكور ينقل مياه الصرف الصحي من أحياء غرب خان يونس إلى محطة حسيبة السمك في مركز المدينة. 🙌 وشملت الأعمال رفع مواسير الصرف الصحي المدمرة وتركيب خط جديد بطول (15) متر بقطر (400) ملم وتركيب منهل قطر (1) متر، بالإضافة إلى كسح (6) نقلات مياه صرف صحي وإزالة المخلفات وتسوية الطريق من جديد.

لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس



👍 48

3 comments 2 shares

👍 Like

💬 Comment

🔗 Copy

➦ Share



Most relevant ▼