



بلدية خان يونس

September 17 at 2:27 AM · 🌐



📸 صور|| جانب من الجهود المبذولة للحد من إشكاليات طفح مياه الصرف الصحي في شوارع خان يونس، في إطار المساعي المبذولة لمنع إنتشار المكاره الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 🙌
الصورة المرفقة توثيقاً لأعمال فرق الطوارئ في بلدية خان يونس أثناء الكشف عن مناهل وخطوط الصرف الصحي وتنظيفها في حي البطن السمين، حيث تم تنظيف وكسح عدد (3) مناهل بعمق (6) متر وتسليك الخط باتجاه المضخة الواقعة في الحي المذكور. لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس

