



بلدية خان يونس

1h · 🌐

📷 صور|| جانب من أعمال فرق الطوارئ في بلدية خان يونس لحل إشكاليات طفح مياه الصرف الصحي من مفترق كلية التربة حتى مفترق شارع القساطنة، حيث شملت الأعمال تنظيف (12) منهل والمواسير بينهم وتركيب منهل بقطر (1) متر وكذلك تركيب (10) متر مواسير بقطر (4) انش و(4) متر مواسير بقطر (6) و (1.5) متر مواسير بقطر (10) انش وتوريد حلقة منهل وتركيبها.

👉 الأعمال المنفذة ضمن المعالجات الأولية لإشكاليات طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ومراكز الإيواء الواقعة في المدارس في محيط المنطقة.  
لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس

