



March 7 · 🌐

بلدية غزة - Municipality of Gaza

تعرف على أبرز الأضرار التي لحقت بمرفق المياه خلال 150 يوماً من العدوان على مدينة #غزة 🇵🇸

- ◆ تدمير 40 بئر.
- ◆ تدمير 42 ألف متر طولي من شبكات المياه.
- ◆ تدمير 500 محبس بأقطار مختلفة.

#بلدية\_غزة

#حرب\_غزة

**بلدية غزة** 150 يوماً من العدوان

**أبرز الأضرار التي لحقت بمرفق المياه**

07/10/2023 - 04/03/2024

42 ألف متر طولي من شبكات المياه

40 بئر

500 محبس بأقطار مختلفة

عدم استلام أي كميات من الوقود منذ نهاية أكتوبر

**حالة عطش شديد ونقص حاد في المياه**

الاحتياجات لإعادة الخدمة: توفير الوقود وإصلاح مرافق المياه بشكل عاجل

👍🥰😱 17

1 comment 3 shares

Like

Comment

Log in or sign up for Facebook to connect with friends, famil...

Log In

or

Create new account