



March 14 · 🌐

[بلدية غزة - Municipality of Gaza](#)

تعرف على أبرز الأضرار التي لحقت بمرفق الصرف الصحي خلال 150 يوماً من العدوان على مدينة #غزة 📍

- ◆ تدمير 30 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
- ◆ تضرر 9 محطات صرف صحي بأضرار مختلفة.
- ◆ تدمير 10,000 متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار.

#بلدية_غزة
#حرب_غزة

بلدية غزة

150 يوماً من العدوان

أبرز الأضرار في مرفق الصرف الصحي

07/10/2023 - 04/03/2024

30 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي

9 محطات صرف صحي بأضرار مختلفة

10,000 متر من شبكات تصريف مياه الأمطار

نفاد الوقود وعدم استلام أي كمية منذ نهاية أكتوبر

“ كارثة صحية وبيئية ناجمة عن تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للشوارع وشاطئ البحر ”

الاحتياجات لمعالجة الكارثة: توفير الوقود وإعادة إصلاح المرافق المدمرة

👍👎 21

6 comments 5 shares

Like

Comment

Most relevant

Log in or sign up for Facebook to connect with friends, famil...

Log In

or

Create new account