



October 27, 2023 · 🌐

بلدية غزة - Municipality of Gaza

صور || أضرار كبيرة تصيب خط الصرف الصحي في منطقة البلاخية بمعسكر الشاطئ بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتسربت كميات كبيرة من المياه العادمة للمنطقة المذكورة وتقوم البلدية بتصريفها.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بمشكلة كبيرة في كافة القطاعات الخدمانية التي تقوم بها البلدية لاسيما قطاع الصرف الصحي الذي توقفت معظم محطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء وتضرر بعض المحطات.

#GazaUnderAttack
#Gaza_Under_Attack
#Palestine

#بلدية_غزة
#غزة_تحت_القصف



50

12 comments 5 shares

Log in or sign up for Facebook to connect with friends, famil...

Log In

or

Create new account