



October 23, 2023 · 🌐

بلدية غزة - Municipality of Gaza

صوراً أضرار كبيرة تصيب بئر كمال ناصر في حي الشيخ رضوان وتؤدي لتوقفه عن العمل بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للبئر.
وأفادت لجنة الطوارئ أن البئر يغذي نحو 15 ألف نسمة في المنطقة المحاذية لجسر الشيخ رضوان من الأسفل والأعلى، ومنطقة النصر الغربي.
وبينت اللجنة أن القدرة الانتاجية للبئر تبلغ نحو 60 متر مكعب في الساعة وهو الأبار المركزية التي تغذي المناطق المذكورة.
وكان العدوان الاسرائيلي قد تسبب في أضراراً متفاوتة في نحو 10 آبار في مناطق مختلفة في المدينة، مما أدى إلى زيادة مشكلة نقص المياه الناجمة عن توقف خط "ماكروت" ومحطة التحلية، وانقطاع الكهرباء والوقود.

#GazaUnderAttack
#Gaza_Under_Attack
#Palestine

#بلدية_غزة
#غزة_تحت_القصف



👍 🥲 😞 67

22 3

Like

Comment

Most relevant

Log in or sign up for Facebook to connect with friends, famil...

Log In

or

Create new account