



October 26, 2023 · 🌐

بلدية غزة - بلدية غزة

يخدم نحو 180 ألف نسمة في شمال شرق المدينة بلدية غزة: الاحتلال يستهدف خط الصرف الصحي في منطقة "النفق" ويؤدي لتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة

أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن أضراراً كبيرة أصابت الخط الناقل الرئيس لمياه الصرف الصحي في منطقة "النفق" بفعل قصف الاحتلال للمنطقة مما أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للشوارع المحيطة.

وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية أن الخط ينقل مياه الصرف الصحي من محطة الصرف الصحي رقم 5 والتي تخدم نحو 180 ألف نسمة في منطقة شمال شرق المدينة.

وأوضحت اللجنة أن القصف تسبب في تراكم كميات كبيرة من ردم المباني على الخط المكسور وتدمير كبير للمنطقة وقد يتسبب في تسرب كميات هائلة من المياه العادمة وتصل لبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان مما ينذر بكارثة محدقة وكبيرة في المنطقة والمدينة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بأزمات صحية وبيئية غير مسبوقة بفعل توقف وتدمير محطات الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود نتج عنه تراكم النفايات بكميات كبيرة ونقص المياه وتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للبحر.

#GazaUnderAttack
#Gaza_Under_Attack
#Palestine

#بلدية_غزة
#غزة_تحت_القصف



Log in or sign up for Facebook to connect with friends, famil...

Log In

or

Create new account